



ประกาศเทศบาลตำบลแม่ชะจาน
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ชะจาน

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ชะจาน ได้ดำเนินการสำรวจ สภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อาคาร บ้านเรือน ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การทำปศุสัตว์ เป็นต้น น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกรายงานผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

เทศบาลตำบลแม่ชะจาน จึงขอรายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน จากการสำรวจพบว่า มีแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากอาคาร บ้านเรือน จำนวน ๒ แห่ง คือ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๐

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุคำ เขตขันหล้า)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ชะจาน

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
เทศบาลตำบลแม่ชะงาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา			
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ ๑๑
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	/	-	/	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-

/ พบน้ำเสีย
- ไม่พบน้ำเสีย

หมายเหตุ

- ๑.เทศบาลตำบลแม่ชะงาน ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่าในพื้นที่ที่พบน้ำเสียในหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๐ ส่วนมากเป็นร้านค้าที่ดำเนินการก่อนปี ๒๕๕๑ จึงไม่มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน บางร้านระบายลงบ่อเกรอะในพื้นที่ข้างร้าน
- ๒.น้ำเสียจากโรงงานและเกษตรกรรมยังไม่พบปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้น
- ๓.เจ้าหน้าที่ได้แนะนำสถานประกอบการร้านค้า/ร้านอาหาร ให้ติดตั้งบ่อดักไขมันก่อนระบายลงรางสาธารณะ